

長野県 川上村 川上第一小学校校区(通学路緊急合同点検 要対策箇所)


【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA会長、区長

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



(御所平)
歩道がなく、児童の通学が危険(男橋)

<対策メニュー>
歩道整備【長野県】

(大深山)
歩道がなく、児童の通学が危険

<対策メニュー>
歩道整備【長野県】
又は側溝の有蓋化



長野県 川上村 川上第二小学校校区(通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA会長、区長、

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



(居倉)
歩道がなく、児童の通学が危険

<対策メニュー>
防護柵の設置【長野県】

大神楽沢

文 川上第二小

農協

金峰山神社

(秋山) 歩道がなく、児童の通学が危険

<対策メニュー>
歩道整備【長野県】
又は側溝の有蓋化

川端下

川上村

至
南牧村