


長野県 川上村 川上第一小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA会長、区長



学校区域図



- - - : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所



(大深山)
歩道がなく、児童の通学が危険

<対策メニュー>
歩道整備【長野県】
又は側溝の有蓋化

長野県 川上村 川上第二小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)


【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA会長、区長、

学校区域図



- - - : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所



至
南
牧
村

(居倉)
歩道がなく、児童の通学が危険

<対策メニュー>
防護柵の設置【長野県】

(秋山) 歩道がなく、児童の通学が危険

<対策メニュー>
歩道整備【長野県】
又は側溝の有蓋化

500 m
2000 フィート